

## 9.5.5 Verarbeitungshinweise - Cleanrath | Instructions for Use - Cleanrath

### Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

- › Zur Oberflächenbehandlung für alle porösen mineralischen Oberflächen wie Kacheln oder Schamotte und verputzten Flächen
- › Flüssigkeiten perlen von der mit Cleanrath behandelten Fläche ab
- › Behandelte Oberflächen die verschmutzt sind können einfach mit Wasser gereinigt werden
- › Es verhindert größtenteils Ausblühungen

### Verarbeitung:

- › Die Behandlung mit Cleanrath erfolgt erst nach dem vollständigen Ausheizen des Ofens
- › Die zu behandelnde Oberfläche muss gründlich entstaubt und gereinigt werden
- › Nach dem Trocknen der Ofenoberfläche erfolgt das Auftragen
- › Cleanrath wird unverdünnt mit einem Pinsel oder einem Farbroller satt auf die Oberfläche aufgebracht
- › Es sollten zum Schutz Gummihandschuhe und auch eine Schutzbrille verwendet werden
- › Bei stark saugenden Oberflächen sollte unmittelbar nach dem ersten Auftrag ein weiterer Anstrich aufgetragen werden
- › Der Ofen kann nach dem vollständigen Trocknen geheizt werden
- › Je nach Anforderung können behandelte Putzoberflächen zu einem späteren Zeitpunkt wieder überstrichen werden
- › Dazu muss die Putzoberfläche vor dem Auftragen der Farbe gründlich gereinigt werden
- › Die Farbe trocknet durch die vorherige Behandlung mit Cleanrath nur langsam
- › Bei Behandlungen zum Schutz vor Ausblühungen die keramische Oberfläche gründlich entstauben und reinigen
- › Mit einem Pinsel Cleanrath auf die vollständig ausgetrockneten betroffenen Stellen satt auftragen und trocknen lassen

### Properties and Areas of Use:

- › To treat all porous mineral surfaces such as tiles or chamotte and plastered surfaces
- › Fluids roll off surfaces treated with Cleanrath
- › Treated surfaces can be easily cleaned with water
- › It largely prevents efflorescence

### Processing:

- › Treatment of the surface takes place in cold situation after dry heating
- › The surface must be completely dust free and clean
- › Undiluted Cleanrath is applied thickly onto the surface with a brush or paint roller
- › Rubber gloves and goggles should be used
- › For strongly absorbent surfaces a second layer should be applied immediately after the first one
- › The stove can be heated when the surface is completely dry
- › Plaster surfaces can be repainted later, they have to be cleaned
- › Due to the previous treatment with Cleanrath the painting dries slowly
- › To prevent efflorescence the ceramic surface must be thoroughly cleaned before application
- › Apply Cleanrath generously with a brush to the dried spots and let dry

### Hinweise | Information

Rohstoffbasis   Raw material base	organische Siliciumverbindung   organic silicate compound
Liefereinheit   Delivery unit [l]	1 pro Flasche   1 per bottle
Anwendungsgrenztemperatur   Temperature limit [°C]	250
Verarbeitungsgrenztemperatur   Processing Temperature [°C]	15-40
Lagerfähigkeit   Shelf life	12 Monate bei frostfreier Lagerung 12 months in dry and frost free storage